

**Pod pe DN 2C km 57+889 peste canal de irigatii, la Grivita, judetul Ialomita**

**Grafic esalonare lucrari**

Nr. crt.	Denumirea obiectului	Anul 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Organizare de santier												
2	Desfacere cale si prefabricate de trotuare pe suprstructura si la culei Demolare ziduri de garda si ziduri intoarse pana la nivelul banchetei de rezemare												
3	Infrastructură – refacere ziduri de garda si ziduri intoarse												
4	Suprstructură – reparatii cu mortare speciale la intradosul grinzelor, executie antretoaze, placa de suprabetonare, hidroizolatie, executia protectiei hidroizolatiei - 3cm BA8; turnarea stratului de 4cm BAP16;												
5	Racordari cu terasamentele – refacere placi de racordare												
6	Amenajare acostamente , refacere parte carosabila pe rampe												
	Montare parapeti de siguranta, montare rosturi de dilatatie Turnarea stratului de uzura MAS16 pe rampe si pod												
7	Curatare albie												
8	Asistenta tehnica												
9	Protectia mediului												

Intocmit  
Ing. Dan Maorean