


ADDENDUM LA EXPERTIZĂ TEHNICĂ

Nr.10.9/2021

privind obiectul

POD PE DN 3B KM 53+251 PESTE AUTOSTRADA A2 LA FETESTI



BENEFICIAR

C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. CONSTANTA

AMPLASAMENT

DRUMUL NATIONAL DN 3B, KM 53+251, FETESTI, JUD. IALOMIȚA

PROIECTANT GENERAL



PLANEXE DESIGN SRL

București, Sectorul 3, Strada Liviu Rebreanu,

Nr. 46-58, Tronsonul III, Sc. E, Et. 7, Ap. 79

CIF: RO35147048, J40/12847/2015

RO76TREZ7035069XXX018302 – Trezorerie S3

RO25RNCB0071147979770001 – BCR Plevnei

Tel: 0721283920 ; 0723134224 ; Fax: 0372250680

Email: office@planexe.ro



QA-D/RO/ 9001/0082
QA-D/RO/14001/0049



PLANEXE DESIGN SRL
Bucuresti, Sectorul 3, Strada Liviu Rebreanu,
Nr. 46-58, Tronsonul III, Sc. E, Et. 7, Ap. 79
CIF: RO35147048, J40/12847/2015
RO76TREZ7035069XXX018302 – Trezorerie Sector 3
RO25RNCB0071147979770001 – BCR Plevnei
Telefon: 0721283920 ; 0723134224 ; Fax: 0372250680
Email: office@planexe.ro



LISTĂ DE SEMNĂTURI

ADDENDUM LA EXPERTIZA TEHNICA
POD PE DN 3B KM 53+251 PESTE AUTOSTRADA A2 LA FETESTI

SEF PROIECT:

Ing. ALEXANDRU ANTONESCU




PROIECTANT:

Ing. ANDREJ ZVOLENSZKI

EXPERT TEHNIC:

Dr. Ing. IONUȚ RADU RĂCĂNEL



Dr. ing. Ionuț Radu RĂCĂNEL
Expert tehnic, atestat Seria U nr. 08876/15.11.2011

ADDENDUM LA RAPORT DE EXPERTIZĂ TEHNICĂ

POD DE INCRUCISARE PE DN 3B KM 53+251 PESTE AUTOSTRADA A2 LA FETESTI

Beneficiar: CNAIR SA prin DRDP Constanta

Conform adresei nr. 48032 din 08.09.2022 emisă de CNAIR SA prin DRDP Constanța, prezenta documentație face următoarele modificări și completări la Raportul de Expertiză Tehnică inițial:

1. Se prelungește perioada de valabilitate a Expertizei Tehnice pana în Octombrie 2026 dacă nu se produce nici unul din următoarele evenimente:

- transporturi excepționale care pot afecta elementele podului;
- apariția unor degradări accidentale;
- alunecări de teren;
- accidente rutiere cu lovirea elementelor constructive;
- cutremur cu gradul de intensitate mai mare de 6 pe scara MSK;
- incendii, explozii, produse pe sau sub pod;
- viituri care afectează infrastructura podului, rampele și condițiile hidraulice din amplasament;
- defecte suplimentare ale elementelor podului fata de cele din prezenta expertiza tehnica datorate neînceperii în extrema urgenta a lucrărilor de punere în siguranță a podului.

Întocmit,
Ing. Andrej Zvolenszki

Octombrie 2022



Expert tehnic atestat M.L.P.A.T.
Nr. 08876/15.11.2011
Dr. Ing. IONUȚ RADU RĂCĂNEL

